

文水县能源局文件

文能源办发〔2023〕10号

签发人：文栋梁

文水县能源局 关于文水县都宝电力开发有限公司 隐患整改复查的报告

县委办：

根据文水县安全生产委员会办公室《关于对文水县都宝电力开发有限公司联合检查的情况的通报》(文安办发〔2023〕10号)文件要求，我局及时对检查中发现的问题反馈企业并督促整改落实。目前，文水县都宝电力开发有限公司已上报我局隐患整改报告，我局针对督查检查发现的9条问题进行了复查，企业已基本整改完毕或正在整改。现将整改情况汇报如下：

1、未建立本单位全员安全生产责任制。

整改措施：建立并落实全员安全生产责任制，全员签订

安全生产承诺书，按时开展安全教育培训，切实保障安全工作。

整改结果：已整改，建立全员安全生产责任制，全员签订安全生产承诺书。

2、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

整改措施：与第三方咨询公司签订技术服务合同，根据山西省最新要求，结合生产实际进行双重预防体系建设。

整改结果：已与第三方咨询公司签订技术服务合同，根据山西省最新要求，结合现场实际，进行双重预防体系建设，并编制体系建设报告。

3、未开展安全生产标准化建设。

整改措施：与咨询公司签订技术服务合同，根据山西省最新要求进行生产标准化实施指导并进行达标评审。

整改结果：已与咨询公司签订技术服务合同开展安全生产标准化建设。

4、建设项目安全设施“三同时”手续未履行完毕。

整改措施：与咨询公司签订技术服务合同，完善相关程序。

整改结果：已与咨询公司签订技术服务合同。

5、主要负责人和安全生产管理人员未持证。

整改措施：按要求取证，安全管理人员持证上岗。

整改结果：已报名一般生产经营单位主要负责人和安全管理人员取证学习考试。

6、机油存放点与发电机组和配电室的距离近。

整改措施：机油已转运至专门存放地点，远离配电室并严格管理，保证安全生产。

整改结果：已整改。

7、个别灭火器缺保险环、压力不足；消防沙箱缺消防铁锹

整改措施：加强消防意识，认真落实各项消防措施，定期对消防设施进行检查。

整改结果：已整改，个别损坏的灭火器已统计重新购买安放，发电机组外消防沙箱已按消防安全放置消防铁锹。

8、发电机组现场有杂物。

整改措施：清理杂物，严格现场卫生管理，各包机人员各司其责，机组每天进行清扫，保持清洁。

整改结果：已整改。

9、该企业与赤峪煤矿瓦斯泵站在同一场地，双方未签订安全管理协议。

整改措施：与赤峪煤矿签订安全管理协议。

整改结果：正在整改，已与煤矿安全管理部门沟通，签订安全管理协议，煤矿审批完成后签订。

特此报告

附件：文水县都宝电力开发有限公司安全检查整改报告



